

Фото объекта	Несоответствия по своду правил 59.13330.2012
<p>The first photograph shows a building entrance with a staircase. Red arrows point from numbered callouts to specific parts of the entrance: 7 points to a tactile paving strip; 8 points to a tree trunk; 11 points to a metal handrail; 4 points to a paved surface; 2 points to a curb ramp; and 13 points to a person near a door.</p> <p>The second photograph shows a close-up of a metal staircase. Red arrows point from numbered callouts to specific parts: 5 points to a step; 10 points to a landing; 9 points to a wall-mounted sign; and 12 points to a step.</p> <p>The third photograph shows a person standing near a glass door. A red arrow points from numbered callout 15 to the door handle.</p>	<p>Вход не оборудован тактильной информационной табличкой, содержащей информацию о наименовании, контактных телефонах и графике работы, не соответствует п. 4.1.3. и п. 6.21.1 ГОСТ Р 51671-2000.</p> <p>2. Урна расположена в пределах полосы движения, не имеет контрастного цвета, и создает угрозу причинения вреда лицам при движении по лестничному маршруту, что не соответствует п. 4.3.6.</p> <p>3. Не соответствует п. 4.1.14., а именно: отсутствует дублирование лестницы пандусом или подъемным устройством.</p> <p>4. Перед лестничным маршем отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупреждающую функцию, что не соответствует п. 4.1.10.</p> <p>5. Отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стене, высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги, что не соответствует п. 5.2.9.</p> <p>6. На поверхность ступеней настелены резиновые коврики для предотвращения скольжения, которые однако не покрывают часть лестничного маршса, создавая условия причинения вреда лицам движущимся по лестнице и использующим поручень или трость как опору. Указанное не соответствует п. 5.2.9., 5.2.8. и создает условия реализации ст. 1065 Гражданского кодекса РФ</p> <p>7. Отсутствует выделение цветом краевых ступеней лестницы, что не соответствует п. 4.1.12.</p> <p>8. Поручни вдоль маршса лестницы выполнены в несоответствии с требованиями, ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные стационарные реабилитационные».</p> <p>9. Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня лестницы, которые должны быть вынесены параллельно уровню площадки перед лестницей и длиннее марша лестницы на 0,3 м, что не соответствует п. 5.2.10.</p> <p>10. Отсутствуют подступеньки на входной лестнице, что не соответствует 4.1.12.</p> <p>11. Ступени лестницы не одинаковы по высоте подъема, что не соответствует 4.1.12.</p> <p>12. Кнопка вызова персонала не выделена контрастным цветом и не обозначена специальным символом.</p> <p>13. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета, не соответствует п. 5.1.5.</p> <p>14. Двери не обеспечивают задержку автоматического закрывания, продолжительностью не менее 5 секунд, не соответствует п. 5.1.6.</p> <p>15. Отсутствует яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей, что не соответствует п. 5.1.5.</p> <p>16. Окна обслуживания посетителей расположены на высоте выше нормативного требования 0,85 м, что не соответствует п. 7.1.9</p>



17. Отсутствует информация в удобном для посетителя-инвалида по зрению месте, и в доступной для него форме, что **не соответствует п. 7.4.3.**

18. Для лиц с дефектами слуха отсутствуют специальные персональные приборы усиления звука